Wohnung hinten 1.5 Zi.



Wohnung rechts 4.5 Zi.

Wohnung mitte 2.5 Zi.

Wohnung links 3.5 Zi.

Legende :

- Neu
- Abbruch
- Bestehend
- Schmutzteppiche neu/ersatz
- Kunststeinböden bestehend
- Bodenplatten neu/ersatz
- Bodenfarbe neu
- Handläufe Balkone neu
- Windschutz Balkone neu
- Holzrost Balkone optional neu

Revidiertabelle :

Wann :	Was :	Wer :
03.02.2015	Anpassung Küchentyp 01, best. Wand bleibt stehen	ma

Legende :

	Beton	FST	Fertig Sturz
	Backstein	RST	Roher Sturz
	Kalksandstein	FBR	Fertige Brüstung
	Sichtbackstein	RBR	Rohe Brüstung
	Holz	FSW	Fertige Schwelle
	Schnitt Linien		

Alle Masse sind durch den Unternehmer am Bau zu kontrollieren!

Dällenbach Ewald Architekten AG

Industrieweg 33 3612 Steffisburg T 033 439 01 70 F 033 439 01 79 info@daellenbachewald.ch

349 Sanierung Mehrfamilienhäuser Schliern b. Köniz — Ausführung

1.-3. Obergeschoss Dörfliweg 3, 1:50 — 349_Ausführung.pln

Format 105/60cm Gez. 17.12.14 mm