4.00

502.94

504.47

504.07

10.00

Zimmer
BF:12.70 m²
FF: 5.14 m²

502.96

Eingang
BF:7.95 m²

Vorraum
BF:7.68 m²

Lift

Reduit
BF:5.95 m²

Küche
BF:10.31 m²

WC/DU
BF:4.82 m²

Essen
BF:16.92 m²
FF:10.40 m²

Wohnen
BF:17.76 m²
FF: 7.56 m²

Gartengeräte
BF:9.26 m²

Lift

503.74

WP

San.Vert.

S
Technik / Waschen
BF:10.91 m²

B

Vorraum
BF:9.09 m²

Bastelraum
BF:25.10 m²

502.87

Haus A

Sitzplatz
BF:21.66 m²

502.93

Haus B

10.36⁵

10.00

2.22

7.19

14.28⁵

1124

502.94

504.47

505.32

506.17

505.49

Zimmer 3
BF:14.85 m²
FF: 6.04 m²

Bad
BF:8.87 m²

Vorraum
BF:16.72 m²

Lift

Lift

Vorraum
BF:7.68 m²

WC/DU
BF:4.98 m²

Terrasse
BF:16.59 m²

Wohnen
BF:17.76 m²
FF:10.40 m²

Zimmer 2
BF:17.16 m²
FF: 7.56 m²

Zimmer 1
BF:19.68 m²
FF:10.40 m²

Balkon
BF:35.48 m²

Haus A

Haus B

10.36⁵

10.00

5.00

1124

RH: 1.80m

Estrich

BF:29.59 m²

Vorraum

BF:17.05 m²

Zimmer 2

BF:17.16 m²

FF: 7.07 m²

Haus A

Haus B

1124

Besten. KS 124
D =497.56
S =496.37
Abflussbeiwert:0.25

Hofsammler Ø60
D:497.56
E:497.00
A:496.95
S:495.95

499.30
501.03
<< PP Ø120 37.5% Gefälle <<
497.61
497.60
497.56
ne Ø120
5% Steigung
Ø120 Überlauf in Wiese <<
497.75
Versickerungsschacht Ø150/60
D:497.71
E:496.95
OK Geröll: 496.75
11% Steigung

Kontrollschacht Ø 100/60
D:500.50
E:498.38
A: 498.33
<< PP Ø120 100% Gefälle <<
S:499.50
<< PP Ø120 20% Gefälle <<
S:497.80
<< PP Ø120 100% Gefälle <<
S:497.80
Schlammsammler Ø100/60
D:497.92
E:497.05
A:497.00
S:496.00
1.50
2 PP
Besucher
Rasengitter-
steine
Velo-
unterstand
>> PP Ø120 7.3% Gefälle >>

<< PP Ø120 100% Gefälle <<
<< PP Ø120 1% Gefälle <<
<< PP Ø120 8.7% Gefälle <<
S:499.65
S:502.20
S:506.30
DW S:502.25 << PP Ø120 100% Gefälle <<
S:498.42
<< PP Ø120 3% Gefälle <<
FR3 (Haus A)
OG:Bad
S:498.58
Vorraum
BF:8.30 m²
Lift
Lift
S:499.70
500.43
<< PP Ø120 3% Gefälle <<
500.27
500.40
Vorraum
BF:9.20 m²
FR4 (Haus B)
UG:Waschen
S:499.80
S:498.53
FR1 (Haus A)
EG:Küche
S:498.61
499.80
FR2 (Haus A)
EG:WC/DU
S:498.72
Bastelraum
BF:45.39 m²
S:498.58
S:498.60
499.80
S:498.71
S:498.63
S:498.72
Technik / Waschen
BF:16.56 m²
San.Vert.
BA Ø20
D:499.80
A:498.70
B
S
WP
Gang
BF:7.25 m²
499.54
6% Steigung

Haus A
498.47
498.52
498.57
498.65
499.16 DW
499.36
S:498.27
499.38
S:498.40
S:498.75
499.54
<< PP Ø120 6.25% Gefälle <<
>> PP Ø120 3% Gefälle >>
Schlammsammler Ø40
D:499.40
E:499.05
A:499.00
S:498.40
Doppelgarage
BF:47.58 m²
Korridor
BF:21.18 m²
499.57
DW/Terrasse
DW
S:499.00
<< PP Ø120 75% Gefälle <<
Haus B
DW/Balkon
S:502.20
>> Bestehend MW K SBR 250 1981 28.55 151.7 ‰ g >>
7.6% Steigung
6% Steigung
499.26
Vorplatz
Verbundsickersteine
6% Steigung
5.3% Steigung
4.9% Steigung
5.2% Steigung
6% Steigung
499.38
Doppelgarage
BF:56.28 m²
Schlammsammler Ø40

1124