1 FL 147.5

2 FL 117.5

HK

SW

2 FL 117.5

Heizleitg. UK +2.16

Kabine

HK ersetzen
mit schlanker Heizwand

R 15/15

Bank

Rev. AD/40

1.46

Elektro UV

Decke 2.08

Mitte Oblichtfeld

Rev.

Klimagerät hinter Decke

4xFL 147.5

Unterzug Bio-Ton

Gasz.

Vorhangschiene
Silent-Gliss 1011
Deckenbündig

Federlöscher

1 FL 147.5

mit Gitter oben t

Spots

R 30/30

2 FL 117.5

Klimagerät hinter Decke

Decken-absatz

Rev.

Best. Türe mit neuem Türschliesser

Eingang

Schmutzschleuse

FL 147.5

Sturzbogen entfernen

Downlights

4 FL 147.5

Monitor

Lüftung ??
Ev. neu durch Decke

Wand parallel zu Oblicht

1 FL 117.5

Monitor

e 3 FL 147.5+117.5

Monitor

Spiegel

Spiegel

1 FL 147.5

Spiegel, raumhoch, flächenbündig in Wand gesetzt

Monitor

6 FL 147.5 + 1 FL 117.5

Spiegel

Monitor

HK

Wand Weissputz, auf Gips-Vorsatzschale

76°