

1120
1123
1124
63
8
Rätenbergstrasse
Haus A
Haus B
4.00
10.00
5.50
10.36⁵
10.00
5.00
10.00
5.50
13.33⁵
321.15 m²
342.82 m²
458.06 m²
A
B
A
B

Zimmer 3
BF:14.85 m²
FF: 6.04 m²

Bad
BF:8.87 m²

Vorraum
BF:16.72 m²

Zimmer 1
BF:19.68 m²
FF:10.40 m²

Zimmer 2
BF:17.16 m²
FF: 7.56 m²

Lift

Lift

Terrasse
BF:16.59 m²

Balkon
BF:35.48 m²

Vorraum
BF:7.68 m²

Eingang
BF:7.95 m²

WC/DU
BF:4.98 m²

Zimmer
BF:12.71 m²
FF: 1.81 m²

Küche
BF:10.31 m²

Wohnen
BF:17.76 m²
FF:10.40 m²

Essen
BF:16.92 m²
FF: 7.56 m²

Sitzplatz
BF:15.00 m²

Haus A

Haus B

1124

Rätenbergstrasse

A

B

A

B

4.00

10.00

10.36⁵

10.00

5.00

10.00

5.50

13.33⁵

497.55 500.84 502.43 504.36 505.44 506.53 506.76 507.05 509.02

502.94 504.47 505.32 506.17 507.03 508.05 509.07 509.10

507.03 509.19

497.63 497.67 505.49 507.03 509.34 509.38

498.40 509.63

498.98 509.91

510.04

500.01 510.34

500.76 510.58

501.19 503.57 503.19⁵ 504.56 504.73 505.71 506.16 506.65 509.39 510.72

Besteh. KS 124
D =497.56
S =496.37
Abflussbeiwert:0.25

Hofsammler Ø60
D:497.56
E:497.00
A:496.95
S:495.95

Rinne Ø120

5% Steigung

<< PP Ø120 Überlauf in Wiese <<

Versickerungsschacht Ø150/60
D:497.71
E:496.95
OK Geröll: 496.75

Schlammsammler Ø100/60
D:497.92
E:497.05
A:497.00
S:496.00

11% Steigung

2 PP
Besucher
Rasengitter-
steine

1.50

Velo-
unterstand

Kontrollschacht Ø 100/60
D:500.50
E:498.38
A: 498.33

<< PP Ø120 37.5% Gefälle <<

<< PP Ø120 20% Gefälle <<

<< PP Ø120 100% Gefälle <<

<< PP Ø120 100% Gefälle <<

<< PP Ø120 1% Gefälle <<

<< PP Ø120 8.7% Gefälle <<

S:499.65

S:506.35

DW/Spst
S:506.40

S:502.20

DW S:502.25 << PP Ø120 100% Gefälle <<

S:506.30

S:499.50

S:497.80

S:497.80

>> PP Ø120 7.3% Gefälle >>

Haus A

S:498.42

<< PP Ø120 3% Gefälle <<

FR3 (Haus A)
OG:Bad
S:498.58

Vorraum
BF:8.30 m²

Lift

Lift

S:499.70

500.43

<< PP Ø120 3% Gefälle <<

FR 6 (Haus B)
OG:Bad
S:499.80

S:498.53

FR1 (Haus A)
EG:Küche
S:498.61

FR2 (Haus A)
EG:WC/DU
S:498.72

499.80

500.27

500.40

Vorraum
BF:9.20 m²

in Bodenplatte

Haus B
EG: Küche

Bastelraum
BF:45.39 m²

499.80

S:498.58

S:498.60

S:498.71

S:498.63

S:498.72

Technik / Waschen
BF:16.56 m²

San.Verf.

BA Ø20
D:499.80
A:498.70

B

S

WP

Gang
BF:7.25 m²

499.54

FR5 (Haus B)
EG:WC/DU
Küche
S:499.84

FR4 (Haus B)
UG:Waschen
S:499.80

6% Steigung

498.40

498.47

498.52

498.57

498.65

498.98

499.16

DW

499.36

S:498.27

499.38

S:498.40

S:498.75

499.54

<< PP Ø120 6.25% Gefälle <<

Korridor
BF:21.18 m²

S:499.00

DW/Terrasse

DW

<< PP Ø120 75% Gefälle <<

Haus B

>> PP Ø120 7.7 ‰ g >>

>> Bestehend MW K SBR 250 1981 28.55 151.7 ‰ g >>

>> PP Ø120 3.3% Gefälle >>

DW/Balkon
S:502.20

DW/Balkon
S:506.20

7.6% Steigung

6% Steigung

499.26

Schlammsammler Ø40
D:499.40
E:499.05
A:499.00
S:498.40

Doppelgarage
BF:47.58 m²

Vorplatz
Verbundsickersteine

5.3% Steigung

6% Steigung

499.38

499.57

1124

500.01

5.2% Steigung

6% Steigung

499.26

Schlammsammler Ø40
D:499.40
E:499.05
A:499.00
S:498.40

Doppelgarage
BF:56.28 m²

499.16

499.36

499.38

499.57

500.76

501.19

503.57

504.73

505.71

506.16

Rätenbergstrasse

A

B